（　　）150

（　　）

（　　）

2021　6

1 2
2 7
3 19
4 22
5 28
6 31
7 35
8 37

Lt.

1

2019 ( )

( ) 5000

150 7

( ) 150 ( )

2020 9 21

< ( ) 150 ( )

> ([2020]54)

2

(682)

([2017]4) ( )

( )

([2017]4) ( ) 150

( )

1

150 ( )

1-1

1	
	124
	170
	170
	9000

1-3

	4000t/d						
1			[2005]55	2005.2.5		[2007]42	2007.11.30

(GB3096-2008) 3

1-5

1-5 dB(A)

	65	55	GB12348-2008 3

(GB18599-2001)

(3)

12.43t/a

24.86t/a

2017

(25.92)

2

( ) 150

( ) (20)

5000 13317m^2

150

(1)

111.82569° 31.75083°


2-1



2-1

(2)

2-2



2-2

(3)

150

2-1

2-1

5 16 mm	~45		
16~31.5mm	~83		
0~5mm	~22		

(4)

13317m^2

150

2-2

2-2

		4 12500t			


10kV 50HZ

		1200t/h 90kW		
2		80mm 31.5mm 70% 700t/h 500kW	1	1
3		700t/h 90kW	1	1
4		200t/h	7	7
5		63177m^3/h	1	1 66960m^3/h
6		63177m^3/h	1	2









(6)

( ) 150 ( )

2-4

2-4

1		t/a	155	155
1		m^3/a	37350	37350
2		kWh	196.44	210

(7)

15

300 8

(1)

120m^3/d


3.0t/d

(2)

15

100L/ d 1.5m^3/d

2-5 2-3



2-3 t/d

2-5 t/a

	120	120	0	/	
	3	3	0	/	
	1.5	0.3	1.2		
	124.5	123.3	1.2	/	/

20mm

18% 200t/h

20mm

31.5mm 31.5mm

0~5mm

0~5mm

0~5mm

5mm 3~5mm

3mm 3~5mm

5~31.5mm

4 1

3 5~31.5mm

5~10mm

10~20mm 20~31.5mm

2-4

(1)

12

2 18m 1

18m 5 5 4

(2)

15m^3/h 36000t/a(8h/d)

3.0t/d 900m^3

100L

15 300 450m³/a

80% 360m³/a COD BOD_5

(3)

65-95dB(A)

(4)


100%

(

15m)

2-6

2-6



(

2015 52)


3

(1)

100%

3-1

3-1



	5	0
	141	135

(GB4915-2013)	12 15m

4

(1)

2018 254 72.2%

3.7% PM_{10} 76ug/m^3 $PM_{2.5}$ 42ug/ m^3 8

183ug/ m^3 GB3095-2012

SO_2 NO_2 PM_{10}

(GB3095-2012)

(GB3838-2002)

(2)

( ) 150

( ) (20)

5000 13317m^2

150

(1)

10 15m

8880t/a 10mg/m^3

8.88t/a

(2)

98

177.6t/a

2% 3.55t/a

GB8978-1996

65~95dB(A)

1m 75dB(A)

8871.12t/a

2.25t/a

100%

(3)

0.79%

9.13%

(2018 22)

450m

SS COD NH_3-N

( )

4000t/d

( )

COD 24mg/l BOD_5 6mg/l NH_3-N 0.92mg/l 0.21mg/l

100%

(5)

( ) 150

( ) (20)

ñ ò

(1) 150

13317m^2

5000 150

(2)

1

1

15m 1

3 5 15m

(GB4915-2013) 2

2

3

(GB12348-2008)3

4

“ ǵ

5

( ) 150 (

)

(1



5-1

5-2

5-2

6

2021 3 11 -12 2021 5 28 -29 ( ) 150

( )

6-1

6-1

	( )		
2021 3 11	4725t	4500t	90%
2021 3 12	4988t	4750t	95%
2021 5 28	4988t	4750t	95%
2021 5 29	5040t	4800t	96%
94%			

6-2~6-4

6-2 mg/m^3

						m
		m/s		17.6	18.2	18.0	
				28	29	29	
	1#			3.6	3.7	3.7	20
		m^3/h		51367	52944	52363	
			mg/m^3	5	6	6	
2021/5/28			Kg/h	0.257	0.318	0.314	
		m/s		14.1	14.0	14.1	

3#

32

			Kg/h	0.048	0.048	0.036	
	4#	m/s		15.3	15.2	16.1	32
				30	31	31	
				3.7	3.6	3.7	
		m^3/h		9208	9130	9102	
			mg/m^3	4	4	4	
			Kg/h	0.037	0.037	0.036	
2021/5/29	1#	m/s		17.9	17.9	17.9	20
				29	29	29	
				3.7	3.6	3.6	
		m^3/h		52434	52279	52470	
			mg/m^3	6	6	6	
			Kg/h	0.315	0.314	0.315	
	3#	m/s		14.1	14.0	14.1	32
				38	38	38	
				3.8	4.1	3.9	
		m^3/h		11954	11834	11938	
			mg/m^3	4	6	4	
			Kg/h	0.048	0.071	0.048	
							m
2021/5/29	4#	m/s		15.1	15.0	15.0	32
				29	29	29	
				3.6	3.6	3.7	
		m^3/h		9078	9000	9015	
			mg/m^3	4	4	4	
			Kg/h	0.036	0.036	0.036	

6-2 $4\sim6mg/m^3$

(GB4915-2013) 2 (10mg/m^3)

6-3 mg/m^3

		(mg/)					
				m/s		**kPa**	
		0.317		2.1	20.0	100.93	

2021/3/11

A1

E111 °49'24.69"

N31 °45'10.94"

			0.584		2.7	19.0	100.78	

6-3

0.284~0.717mg/m^3 (GB4915-2013) 3

6-4

N1 1m 2021/3/11

E111 °49'23.07"

N31 °45'10.42"

7

2019 7

2020 9 21

< ( ) 150 ( )

> ([2020]54)

7-1

		( )
1	1 15m 1 3 5 15m (GB4915-2013) 2	12
2	(GB8978-96)	

3	(GB12348-2008)3	

100%

4

(GB18597-2001)(2013)

8

( ) 150

( )

(20) 5000 13317m^2

150

(1)


ñ ò

150 ( )

( )

ñ ò

( ) ( ) ( ): (



华新水泥(襄阳)有限公司年产 150 万吨环保骨料生产线项目(一期)

竣工环境保护验收现场检查意见

2021 年 7 月 2 日，华新水泥(襄阳)有限公司（建设单位）及邀请的 2 名专家组成验收组（名单附后），对“华新水泥(襄阳)有限公司年产 150 万吨环保骨料生产线项目(一期)”竣工环境保护验收进行现场检查。验收组现场勘察项目外围周边环境及项目实施情况和环保设施的建设、运行情况，听取项目竣工环境保护验收监测报告的汇报，经咨询讨论，形成验收现场检查意见如下：

一、存在问题的整改要求与建议：

企业进一步完善环境管理机构和制度建设，专人负责企业环保设施正常运行及生产现场环境保护管理，完善厂内各环保设施、排放口、危废间等标识标牌。

二、验收监测报告须完善的内容

1、核实项目实际建设与环评及批复内容的变更情况，明确变更性质，梳理企业现有环境问题，明确整改措施和管理要求。

2、明确企业前期项目验收存在问题的整改情况说明及本期项目依托前期项目生产及环保设施的可靠性，补充排污许可手续作附件。

3、按验收监测期间企业实际生产记录核定验收监测工况，并以此结合环评核算项目排放总量的相符性。

4、完善厂区及项目平面布置图，标识本项目环保设施、排放口位置并补充照片，补充项目粉尘收集管线连接示意图。

验收组：