152512050021

正本

云南天籁环保科技有限公司

检　测　报　告

天籁环字[2021]481号

项目名称：　　华新水泥（富民）有限公司2021年上半年自行检测（废气）

声　明

1、本报[redacted]云南天赣环保科技有限公司[redacted]检测专用章无效。

[redacted]

[redacted]1-64182611；

真：0871-64182611　　E-MAIL：2791511650@qq.com

址：云南省昆明经开区出口加工区A4-6-2地块现代国际综合物流中心电子及信息产品物流功能区工业三区2幢2层、3厂房

政编码：650217

一、样品基本情况

三、检测结果

表5 煤磨辅助除尘器(DA015)废气检测结果表

监测日期（2021.02.24）	
烟(尾)气平均静压：-0.02kPa	烟(尾)气平均动压：23Pa
烟(尾)气平均温度：35℃	平均烟(尾)气流速：5.9m/s

表 7 石膏破碎机除尘器(DA024)废气检测结果表

监测日期：(2021.12.24)

表9 水泥磨尾排风机除尘器(DA032)废气检测结果表

监测日期（2021.03.02）			
气气平均静压：-0.07kPa	烟(尾)气平均动压：25Pa		烟(尾

检测专用章

备注：《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)，颗粒物≤20mg/Nm³。

表 11 包装机（#2）除尘器(DA036)废气检测结果表

监测日期（2021.02.24）				
烟(尾)气平均静压：-0.01kPa				烟(尾)气平均动压：[illegible]Pa
烟(尾)气平均温度：31°C			平均烟(尾)气流速：17.5m/s	
含湿量：2.2%	烟囱高度：30m			烟(尾)气平均
[illegible]	烟道截面积：[illegible]3739m²			烟道直径：[illegible]
滤膜号	48	49	50	平均值

表13 [illegible]（#2）路

附、检测点位示意图



编制：　　王文娟　　日期：　　2021年3月25日