



湖北千里眼检测技术有限公司

检测报告





说　　明

1、报告涂改、缺页、增删无效，报告无三级审核及授权签字人签名无效，未加盖本公司检测专用章及其骑缝章无效；

2、本报告部分复制或者完整复制后未加盖本公司检测专用章无效；

3、检测结果仅对当时的生产工况、排污状况、环境现状及样品检测数据负责，自送样仅对该样品检测数据负责；

4、未经同意本报告不得用于广告宣传；

5、若对本检测报告有异议，须于收到本报告之日起五个工作日内以书面形式向本公司提出，逾期不受理。无法保存、复现的样品不受理申诉。

本公司通讯资料：

单位名称：湖北千里日检测技术有限公司

地址：宜昌高新区二合路 13 号

邮编：443000

电话：0717-6229369

一、基本情况

华新水泥（秭归）有限公司窑头（DA007）和窑尾及

		排放浓度≥250μmol/mol（
		50μmol/mol（103mg/m
氮氧化物	准确度	绝对误差不超过±20μmol/mol（41mg/m³）。 20μmol/mol（41mg/m³）≤排放浓度＜50μmol/mol（103mg/m³）时， 相对误差不超过±30%。 排放浓度＜20μmol/mol（41mg/m³）时，绝对误差不超过±6μmol/mol（

续表：

检测项目	考核指标
	排放浓度＞200mg·m^{-3}时，相对误差在[illegible]内

五、在线监测主要仪器、型号及编号

监测因子	分析方法	分析仪器	仪器编号	设备供应商
氨和物	纳氏试剂分光光度法	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

六、废气检测结果及评价

续表：

窑头废气排放口（DA007）（2022 年 03 月 24 日）

项目	1	2	3	4	5	6	均值	[illegible]	[illegible]	结果

窑尾及旁路防风废气排放口（DA038）（2022 年 03 月）

项目			1	2	3	4	5	6	均值	比对结果	标准限值	结果评价
湿度（%）	手工	时间	15:13-15:25	15:39-15:51	16:01-16:13	16:23-16:35	16:43-16:55	17:08-17:20	--	-8%	相对误差：≤±25%	合格
		测量值	10.8	11.0	10.8	11.0	11.0	11.0	10.9			
	在线系统	时间	15:13-15:25	15:39-15:51	16:01-16:13	16:23-16:35	16:43-16:55	17:08-17:20	--			
		测量值	12	11	10	10	8	11	10			

编制人：

审核人：

签发人：

湖北[illegible]检测技术有限公司
2022 年 04 月 01 日