



项目名称：宇新水泥（襄州）有限公司2024年08月综合检测

说　　明

[redacted]

本公司通讯资料：

组织废气和厂界噪声进行了检测。样品经实验室分析，于 2024 年 08 月 27 日分析完成，现提交报告。无组织废气和厂界噪声监测点示意图见附图。

无组织废气	北侧厂界处	A2	30°55′16″N，110°42′57″E	硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃	3 次/天；共 1 天
	东北侧厂界处	A3	30°55′11″N，110°42′57″E		
	西侧厂界处	A4	30°55′09″N，110°42′43″E	总悬浮颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度	
		A14			

二、检测方法及仪器

	氨	纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 《空气和废气监测分析方法》 （第四版增补版）	（PFIL1305065）	0.00mg/m³
无组织废气	硫化氢	亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》 （第四版增补版）	721型可见分光光度计 （SHFIL0501）	0.001mg/m³

四、质量控制和质量保证

质控样分析结果

项目	质控样编号	质控样浓度值	分析结果	绝对误差	评价





表1中3类标准限值

	A2 测点（北侧厂界处）（监控点）		A3 测点（东北侧厂界处）（监控点）	A4 测点（西侧厂界处）（监控点）	
	测定值	与参照点差值	测定值	与参照点差值	测定值
	267	56	276	65	374
	347	80	304	37	302
	323	96	275	48	325
标准限值	0.5mg/m³			表 3	
参考标准	水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）				



湖北千里目检测技术有限公司

以下无正文

附图 1：无组织废气和厂界噪声检测点位示意图



注：○G 为无组织废气检测点位，▲Vn 为厂界噪声检测点位。

电话：0717-6229369

废气现场采样照片





区兰台路 13 号 昌联科技

0717-6229369